





- CDS16XXX, 2x1 mm², (16A)
- CDS16XXE, 2x1 mm² + ⊕ (16A)
- CDS16MXM, 3x1 mm², (16A)
- CDS16ZXX, 3x1 mm², (16A)
- CDS16ZXE, 3x1 mm² + ⊕ (16A)
- CDS16ZMX, 4x1 mm², (16A)
- CDS16XME, 3x1 mm² + ⊕ (16A)
- CDS16ZME, 4x1 mm² + ⊕ (16A)





- Z = sort-musta-black-noir-negro-schwarz-чёрный;
- N = blå-sininen-blue-bleu-azul-blau-синий;
- L = brun-ruskea-brown-brun-marrón-braun-коричневый
- E = gul/grønn-keltainen/vihreä-yellow/green-jaune/vert-amarillo/verde-gelb/grün-жёлтый/зелёный;
- M = grå-harmaa-grey-gris-серый;



**Monteringsanvisning**  
**Mounting instruction**  
**Asennusohjeet**

**Instructions d'installation**  
**Installationsanleitung**  
**Instruccions de montaje**

Инструкция по монтажу

**R3 - R5**

Type	Effekt W	TL mm	H mm	A mm	L mm	B mm	HV mm
R3S 03-B	300	675	300	237.5	300	237.5	130
R3S 05-B	500	1075	300	237.5	600	237.5	130
R3S 07-B	750	1675	300	337.5	1000	337.5	130
R3D 07-B	700	1075	300	237.5	600	237.5	130
R3D 10-B	1000	1675	300	337.5	1000	337.5	130

Ved 3 eller flere tilførselsledninger må det i den faste installasjonen monteres en allpolig bryter med min. 3 mm kontaktgap. Hvis tilførselsledningen skades må ny ledning bestilles fra Nobø Electro AS eller fra en forhandler.

Vid 3 eller flere tilførselsledare måste det i den fasta installationen monteres en allpolig brytare med min. 3 mm kontaktafstånd. Om tilførselskabeln skadas måste ny kabel beställas från Nobø Electro AS eller från en förhandlare.

Ved 3 eller flere tilførselsledninger skal der i den faste installationen monteres en alpolet kontakt med min. 3 mm kontaktafstand. Dersom tilførselskabelen skades må ny kabel bestilles fra Nobø Electro AS eller fra en forhandler.

Kun syöttöjohtimia on kolme tai enemmän, kiinteässä asennuksessa on oltava kaikki navat erottava katkaisin, jonka koskettimien väli on vähintään 3 mm. Mikäli syöttöjohto vioittuu se pitää korvata uudella johdolla.

Bei 3 oder mehr Zuleitungen muss die feste Installation mit einem Allpol-Unterbrecher mit mindestens 3 mm Kontaktoffnung ausgestattet werden. Wenn der Verbindungskabel beschädigt wird, muss ein neuer Kabel bei Nobø Electro AS oder sein Vertreter bestellt werden.

Si 3 fils d'alimentation ou plus: monter sur l'installation fixe un disjoncteur multipolaire avec un intervalle de contact de 3 mm au moins. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble special disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.

With three or more supply wires, an all-pole switch with minimum 3 mm contact gap must be mounted in the fixed installation. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a distributor agent or similar qualified person in order to avoid hazard.

При наличии 3-х или большего количества питающих проводов, необходимо смонтировать бесполосный выключатель в стационарной установке с минимальным промежутком 3мм от контакта. Если питающий электропровод будет поврежден, необходимо заказать новый у компании "Нобø Электро АС" или у дилера.

Type	Effekt W	TL mm	H mm	A mm	L mm	B mm	HV mm
R5S 05-B	500	675	500	237.5	300	137.5	330
R5S 05	500	675	500	237.5	300	137.5	330
R5S 07-B	750	825	500	287.5	300	237.5	330
R5S 07	750	975	500	337.5	300	337.5	330
R5S 10-B	1000	975	500	337.5	300	337.5	330
R5S 10	1000	1275	500	337.5	600	337.5	330
R5S 12-B	1250	1275	500	337.5	600	337.5	330
R5S 12	1250	1575	500	287.5	1000	287.5	330
R5S 15	1500	1775	500	387.5	1000	387.5	330
R5D 07-B	700	675	500	237.5	300	137.5	330
R5D 07	700	675	500	237.5	300	137.5	330
R5D 10-B	1000	825	500	287.5	300	237.5	330
R5D 10	1000	975	500	337.5	300	337.5	330
R5D 14-B	1400	975	500	337.5	300	337.5	330
R5D 14	1400	1275	500	337.5	600	337.5	330
R5D 17-B	1750	1275	500	337.5	600	337.5	330
R5D 17	1750	1575	500	287.5	1000	287.5	330
R5D 20-B	2000	1425	500	437.5	600	387.5	330
R5D 20	2000	1775	500	387.5	1000	387.5	330

**NOBØ ELECTRO AS**  
P.O. Box 16, N-7501 Stjørdal, Norway